RICOH

P3PC-6962-08ZH

P3PC-6962-08ZH

Image Scanner

fi-8190/fi-8290/fi-8170/fi-8270/fi-8150/fi-8250/fi-8150U/fi-8250U

入门指南

请下载安装程序

www.pfu.ricoh.com/fi/d
(https://www.pfu.ricoh.com/fi/d/)

要在无法连接互联网的计算机上进行安装，请参阅上述 URL 并点击 。

1 检查包装内容



扫描仪



ADF 进纸斜槽
（进纸器）



交流适配器



交流电缆



USB 电缆



安全注意事项



入门指南（本指南）

内容可能因您所购买的机型而异。

2 取下包装材料

① [fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-8150U]　[fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8250U]　②







③　④　⑤　⑥









3 打开扫描仪

[fi-8190/fi-8170/fi-8150/fi-8150U]





[fi-8290/fi-8270/fi-8250/fi-8250U]







4 请下载安装程序

www.pfu.ricoh.com/fi/d
(https://www.pfu.ricoh.com/fi/d/)



5 请运行安装程序以设置扫描仪

USB连接



局域网连接



www.pfu.ricoh.com/fi/m
(https://www.pfu.ricoh.com/fi/m/)

6 扫描文档



了解更多

www.pfu.ricoh.com/fi/m
(https://www.pfu.ricoh.com/fi/m/)

产品中有害物质的名称及含有的信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸苄丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
机械部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1： ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2： 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

仅适用中国的环保使用期限

这个标志是在中国销售的电子信息产品适用的环保使用期限。
只要遵守有关该产品的安全和使用时的注意事项，从生产日期开始的年限内，不会出现环境污染，不会给人体和财产带来严重影响。而且，那是根据环保使用期限通则算出的。

重要说明
https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/flyer/fi/

Regulatory Model : P3810A/P3810C/P3810E/P3810F/P3810H/P3810J/P3810L/P3810M